



8 427429 430010 >

## Tapa para cubeta FAHER CUF-2 y CUF-3

Referencia: TCUF  
EAN-13: 8427429430010  
Marca: FAHER

- **Optimización del espacio:** Al permitir el apilamiento seguro de varias cubetas, esta tapa contribuye a maximizar el espacio disponible en almacenes y áreas de almacenamiento, facilitando una organización más eficiente.
- **Protección de contenido:** La tapa protege el contenido de las cubetas de factores ambientales adversos, como polvo, humedad y otros contaminantes, asegurando que los productos se mantengan en condiciones óptimas durante su transporte y almacenamiento.
- **Reducción de pérdidas:** Al resguardar adecuadamente los productos, se minimiza el riesgo de daños o pérdidas, lo que se traduce en un ahorro de costos a largo plazo para las empresas.
- **Facilita el manejo:** Al contar con una tapa, las cubetas se vuelven más fáciles de transportar y manipular, lo que agiliza las operaciones logísticas y mejora la ergonomía para los trabajadores.

### Descripción general

Una tapa para cubeta apilable es un accesorio diseñado específicamente para cerrar y proteger cubetas apilables utilizadas en operaciones logísticas y de almacenamiento.

Está fabricada con materiales resistentes y duraderos, lo que garantiza la integridad y seguridad de los productos almacenados en las cubetas.

### Recomendaciones de uso:

Asegúrese de que la tapa esté correctamente colocada y ajustada sobre la cubeta antes de apilar o mover las unidades.

No exceda la capacidad de carga máxima recomendada para la cubeta apilable junto con la tapa, para evitar posibles daños o accidentes.

Almacenar las cubetas apiladas en un área limpia y seca, evitando la exposición prolongada a la luz solar directa.

Utilice la tapa para cubeta apilable únicamente con los fines previstos en aplicaciones logísticas y de almacenamiento.

Al apilar varias cubetas, asegúrese de que la tapa proporciona una superficie plana y estable para evitar deslizamientos.

### Recomendaciones de mantenimiento:

Limpie regularmente la tapa con un paño húmedo y suave para eliminar el polvo y la suciedad acumulados.

Inspeccione periódicamente la integridad de la tapa, buscando grietas, deformaciones o signos de desgaste.

Reemplace la tapa si muestra deterioro significativo.

Almacenar la tapa en un lugar adecuado, protegido de condiciones extremas de temperatura o humedad, cuando no esté en uso.

### Sectores industriales de aplicación:

Logística y distribución.

Almacenamiento y depósito.

Manufactura y producción.

Agricultura y agroindustria.

Industria alimentaria y bebidas.

Automoción y transporte.

Industria farmacéutica.

Sector de limpieza y saneamiento industrial.

**Características**

Medidas	600x400
---------	---------

**Dimensiones**

Largo artículo (cm)	60
Ancho artículo (cm)	40

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,72
Presentación	CAJA